

ご提案します!
3つの視点
塗装
板金
大工
から




We have know how

私たちはただの“工事屋”ではありません。
“自社職人で幅広い施工を行う”という意味で他の塗装業とも
リフォーム業とも異なる、地域で唯一の存在です。

お客様からのお問合せ

例 屋根を塗りたい


実は他の箇所も
傷んでいたり…



住宅診断を行うと、劣化が進行しそうで塗装では対応できない場合もあり、塗装以外の知識や技術が必要となります。

腐食や破損している箇所を修繕せず、上から塗装してしまうと原因が解消されないので、また同じ箇所が腐食していく場合もあります。

その後に同じ箇所を修繕工事すると二重に工事費がかかり、割高になる場合もあります。



施工

“塗装” “屋根板金” “大工” の3つの視点から修繕方法をご提案します。
家の現状やご予算に合わせて施工方法を比較検討していただくことができます。

川上塗装工業のポジショニング



☑こんな症状ありませんか? 早めのメンテナンスをおすすめします。

Maintenance Sign

01 | 屋根



塗装 屋根塗装

□ 新築から10年程度たち、色あせやサビなどが出ている



板金 屋根張り替え工事

□ 破損やサビの進行が著しい

02 | 屋根周り



塗装 塗り替え<破風・軒樋・たて樋>

□ 新築から10年程度たち、色あせやサビなどが出ている




板金 雨樋交換

□ 雨樋が雨もりや破損、サビがひどい

岩手初!四半世紀も、もつの!?

大手メーカーとのタイアップがついに実現しました!
最上級塗料を使用した「オルガード工法」がその秘密。
岩手県で施工できるのは弊社だけのオリジナル工法です。

超耐候性 | 難燃性 | フレキシブル性 | 超低汚染性 | 高硬度 ほか



03 | 外壁



塗装 外壁塗装

□ 新築から10年程度たち、色あせや白い粉が手につく



塗装 コーキング交換

□ ひび割れや肉やせが起きている



大工 外壁交換

□ 欠けたり、もろくなってボロボロ落ちてくる



塗装 軒天井塗装

□ 汚れが目立つ




大工 軒天井交換

□ 雨じみがひどかったり、ボロボロしている

大工 幕板交換

□ 雨じみがひどかったり、ボロボロしている



塗装 幕板塗装

□ 新築から10年程度たち、色あせや白い粉が手につく

価格表

30坪の
住宅の場合
※延べ床面積

塗装

SS PLAN

S PLAN

A PLAN

B PLAN

塗装プラン

無機×フッ素樹脂

セラミックハイブリッド

無機塗料

フッ素樹脂

シリコン樹脂

耐久年数の
目安

約28年

約23年

約15年

約11年

屋根コース
屋根のみ

外壁コース
外壁・コーキング・足場

まるごとコース
屋根・外壁・コーキング・軒天井
破風・雨樋・足場

28万円~

60万円~

25万円~

15万円~

73万円~

45万円~

110万円~

93万円~

63万円~

98万円~

75万円~

大工

外壁交換

5,000円~/m²

軒天井交換

3,000円~/m²

幕板交換

3,500円~/m

屋根張り替え

4,500円~/m²

軒樋、縦樋交換工事

1,500円~/m

板金

雪止め金具

850円~/個

付置式雪止め

6,500円~/台

* 小規模の工事の場合は割高になります。

* 上記のプランの他にも遮熱塗料等の機能性塗料やご予算・ご要望に応じて、塗料の幅広い選択ができます。

* スレート屋根の塗装も承っています。屋根塗装の場合でも、屋根の形状や勾配により足場の設置が必要になる場合があります。耐久年数は日照条件やお家の劣化状態により大きく異なります。通常は3回塗りで施工しますが、Sプランのみ2回塗りとなります。